

# PROTOCOLLO DI ISPEZIONE

Data:

29 OTTOBRE 2020



Gemona del Friuli

+39 347 5937001

www.gante.it

info@gante.it

VELA:

Produttore Modello	N° Serie	Taglia Range
Niviuk Koyot 3	L480296	26
Anno	Ultimo Check:	
10/2016	2018	


## RISULTATI

POROSITA' TESSUTO

**BUONO**

Porosimetro JDC  
Valori in secondi

Risultato:



SX2

SX1

165

C

224

DX1

188

DX2

RESISTENZA MECCANICA

**BUONO**

Bettometro BM-1  
Valori in grammi

800g

CONTROLLO VISIVO CORDINI

**BUONO**

Cuciture

Regolare

Rivestimento

Regolare

Rotture interne

Non Riscontrate

TRIM ESISTENTE RILEVATO

Sinistro  
NO

Destro  
NO

CONTROLLO RESISTENZA CORDINI

**BUONO**

Tipo

Misura (mm)

Carico (Kg)

NON NECESSARIO

CONDIZIONI FASCIO	BUONO
Note:	

SIMMETRIA Tolleranza max 5mm	BUONO
Stato	Regolare

CONTROLLO ELEMENTI DI CONNESSIONE	BUONO
Maillon	Regolari
Elementi all. cordini	Regolari
Bretelle	Regolari

CONTROLLO VELA	BUONO
Estradosso	Nessuna irregolarità riscontrata
Intradosso	Nessuna irregolarità riscontrata
Profili	Nessuna irregolarità riscontrata
Agganci fascio	Nessuna irregolarità riscontrata
Bordo attacco	Nessuna irregolarità riscontrata
Bordo uscita	Nessuna irregolarità riscontrata
Centine	Nessuna irregolarità riscontrata

CECK FLIGHT	
Stato	Non necessario

CONDIZIONI GENERALI	
	Condizioni pari al nuovo
	Usato in ottime condizioni
>	Usato in buone condizioni
	Usato con tracce d'uso
	Usato decisamente, validità revisione 1 anno
	Revisione al di sotto dei valori minimi di sicurezza

TRIM EFFETTUATO DOPO LE MISURAZIONI							
	Sinistra			Destra			
	A3	A2	A1	A1	A2	A3	
	DL	DL	LH	DL	DLH	DLH	
Stabi	B3	B2	B1	B1	B2	B3	Stabi
							DLH
BR	C3	C2	C1	C1	C2	C3	BR

# MISURAZIONI FASCIO in mm

## Sinistra

A RIF	MIS	DIFF	M	B RIF	MIS	DIFF	M	C RIF	MIS	DIFF	M	D RIF	MIS	DIFF	M	Br RIF	MIS	DIFF	M
6606	7108	12	14	6534	7029	5	5	6651	7147	6	5	6789	7286	7	5	7290	7316	26	26
6561	7065	14		6485	6978	3		6584	7081	7		6728	7222	4		7032	7057	25	
6541	7045	14		6463	6959	6		6569	7062	3		6695	7190	5		6981	7007	26	
6592	7098	16		6509	7005	6		6606	7103	7		6727	7219	2		6883	6907	24	
6542	7041	9	11	6482	6972	0	1	6586	7081	5	4	6720	7213	3		6763	6792	29	
6490	6989	9		6429	6919	0		6521	7012	1		6657	7153	6		6779	6807	28	
6476	6980	14		6416	6910	4		6508	7002	4		6636	7131	5		6701	6725	24	
6503	7005	12		6442	6932	0		6543	7039	6		6664	7159	5		6550	6575	25	
6477	6975	8	8	6419	6905	-5	-2	6488	6978	0	2	6572	7061	-1		6380	6410	30	
6412	6911	9		6358	6846	-2		6421	6908	-3		6504	6999	5					
6324	6823	9		6281	6770	-1		6337	6828	1		6396	6888	2					
6297	6795	8		6258	6747	-1		6310	6807	7		6364	6856	2					
6049	6547	8		6014	6509	5		6062	6558	6									

Stabi	MIS	DIFF	M
5928	6417	-1	3
5940	6432	2	
6011	6502	1	

## Destra

A RIF	MIS	DIFF	M	B RIF	MIS	DIFF	M	C RIF	MIS	DIFF	M	D RIF	MIS	DIFF	M	Br RIF	MIS	DIFF	M
6606	7106	10	10	6534	7028	4	5	6651	7148	7	8	6789	7288	9	8	7290	7301	11	14
6561	7061	10		6485	6978	3		6584	7083	9		6728	7229	11		7032	7041	9	
6541	7044	13		6463	6961	8		6569	7063	4		6695	7195	10		6981	6995	14	
6592	7091	9		6509	7005	6		6606	7105	9		6727	7223	6		6883	6898	15	
6542	7035	3	6	6482	6973	1	4	6586	7080	4	5	6720	7214	4		6763	6779	16	
6490	6986	6		6429	6924	5		6521	7017	6		6657	7156	9		6779	6795	16	
6476	6973	7		6416	6911	5		6508	7000	2		6636	7129	3		6701	6712	11	
6503	7002	9		6442	6936	4		6543	7040	7		6664	7158	4		6550	6569	19	
6477	6972	5	4	6419	6905	-4	-2	6488	6976	-2	2	6572	7062	0		6380	6399	19	
6412	6907	5		6358	6846	-2		6421	6909	-2		6504	6996	2					
6324	6819	5		6281	6773	2		6337	6829	2		6396	6890	4					
6297	6790	3		6258	6745	-3		6310	6807	7		6364	6861	7					
6049	6545	6		6014	6514	10		6062	6559	7									

Stabi	MIS	DIFF	M
5928	6419	1	6
5940	6438	8	
6011	6507	6	

## FOTO



## NOTE DEL REVISORE

Controllare periodicamente il serraggio delle ghiere dei maillon rapide tra bretella e fascio.

## TIMBRO




Data: 29 OTTOBRE 2020

Scadenza: OTTOBRE 2022

I valori misurati e le condizioni rilevate in laboratorio e riportate sul presente certificato, si riferiscono allo stato attuale della vela.  
Non rappresentano quindi garanzia essendo influenzate da condizioni d'uso e cura nel tempo fino a successiva ispezione.

## COPERTURA ASSICURATIVA FREE REPAIR



### Gante

Laboratorio Parapendio

ti offre una copertura assicurativa  
GRATUITA di 2 ANNI  
del valore di 50€  
sulla vela revisionata,  
per interventi di riparazione.

Con professionalità e cortesia,  
lo staff di  
Gante